

安徽省高速石化有限公司肥西丰乐加油西站项目

竣工环保验收意见

2020年7月3日，安徽省高速石化有限公司在合肥市组织召开了《安徽省高速石化有限公司肥西丰乐加油西站项目竣工环境保护验收监测报告》（以下简称“验收监测报告”）技术审查会。会议邀请了3位专家组成技术评审组（名单附后）。与会代表踏勘了项目现场，查看了相关资料，经认真讨论和评议，形成技术评审意见如下：

安徽省高速石化有限公司肥西丰乐加油西站项目环保手续完善，落实了环评及环评批复提出的环保措施，污染物达标排放，原则通过验收。

一、企业应落实以下要求：

- 1、进一步加强废气处理设施的运行管理，确保废气达标排放；
- 2、进一步加强对风险防范措施的日常监管，防范环境风险。

二、《验收监测报告》修改完善时应注意如下问题：

- 1、核实项目经营范围，据此明确项目验收范围。
- 2、完善“三同时”落实情况对照分析一览表，补充环评审批意见落实情况一览表。
- 3、核实废水验收监测因子以及监测结果，明确废水监测点位，补充采样照片，补充污水接管证明。
- 4、补充环保设施的照片（油水分离池、消防设施等）。
- 5、核实实际环保投资。
- 6、完善附图附件。

专家组： 靳书华 吴琳 项芳

2020年7月3日